

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Индустриальный Ethernet коммутатор

Серия QSW-4610

## Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1.	Обзор	3
1.2.	Технические характеристики	3
1.3.	Описание оборудования	5
1.3	1. Передняя панель	5
1.3	2. Светодиодные индикаторы	6
1.3	3. Описание разъемов передней панели	6
2.	УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	7
2.1.	Указания по установке	7
2.1.	1. Требования к окружающей среде	7
	2.1.1.1_Пыль, взвешенные частицы и газы	7
	2.1.1.2_Температура и влажность	8
2.2.	Входные параметры питания коммутатора	9
2.3.	Предотвращение электростатических разрядов	9
2.4.	Предотвращение воздействия помех	9
2.5.	Конфигурация стойки	10
2.6.	Указания по установке	10
2.7.	Примечания по технике безопасности	11
2.8.	Приготовления к установке	11
2.8.	1. Проверка комплекта	11
2.8.	2. Необходимые средства и инструменты	11
2.9.	Процедура установки	12
2.9	1. Подключение по консольному кабелю	13
2.9	2. Установка модуля SFP	13
2.9.	3. Подключение медных и оптических кабелей	13
2.9.	4. Подключение питания	14



1. Введение

3

## 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Обзор

Серия QSW-4610 включает в себя ряд гигабитных коммутаторов L2.

Коммутаторы серии QSW-4610 оснащены продвинутыми функциями безопасности, и могут применяться на уровне распределения в сетях корпоративных и MAN-сетях, а также в сетях университетских кампусов.

### 1.2. Технические характеристики

Параметр	Значение		
Порт управления	1 консольный порт RJ-45		
Питание АС	90 – 264 В пер. тока (АС), 47 – 63 Гц		
Потребляемая мощность	<ul> <li>❖ QSW-4610-10T-AC: &lt;20 BT</li> <li>❖ QSW-4610-10T-POE-AC: &lt;144 BT</li> <li>❖ QSW-4610-18T-AC: &lt;20 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28F-AC-DC: &lt;36 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28SF-AC: &lt;36 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28T-AC: &lt;20 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28T-DC: &lt;20 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28T-LPOE-AC: &lt;205 BT</li> <li>❖ QSW-4610-28T-POE-AC: &lt;390 BT</li> <li>❖ QSW-4610-52T-AC: &lt;40 BT</li> </ul>		
Температура при работе	-5 – 50°C		
Температура при хранении	-40 – 70°C		
Влажность	5 — 95% (без конденсации)		
Размеры	<ul> <li>QSW-4610-10T-AC: 335 x 220 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-10T-POE-AC: 335 x 220 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-18T-AC: 440 x 200 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28F-AC-DC: 440 x 220 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28SF-AC: 440 x 220 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28T-AC: 440 x 200 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28T-DC: 440 x 200 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28T-LPOE-AC: 440 x 280 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28T-POE-AC: 440 x 280 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-28T-POE-AC: 440 x 280 x 44 mm</li> <li>QSW-4610-52T-AC: 440 x 220 x 44 mm</li> </ul>		



#### Command guide

1. Введение

Macca	❖ QSW-4610-10Т-АС: около 1,7 кг
	❖ QSW-4610-10T-POE-AC: около 2,2 кг
	❖ QSW-4610-18Т-АС: около 2,2 кг
	❖ QSW-4610-28F-AC-DC: около 3 кг
	❖ QSW-4610-28SF-AC: около 2,9 кг
	❖ QSW-4610-28Т-АС: около 2,2 кг
	❖ QSW-4610-28T-DC: около 2,2 кг
	❖ QSW-4610-28T-LPOE-AC: около 3,7 кг
	❖ QSW-4610-28T-POE-AC: около 3,9 кг
	❖ QSW-4610-52T-AC: около 2,8 кг
Расчетное время	Не менее 21.0000 ч
безотказной работы	



1. Введение 5

#### 1.3. Описание оборудования

#### 1.3.1. Передняя панель

**QSW-4610-10T-AC** имеет 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 12 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 В AC и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-10T-POE**-AC имеет 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 12 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 В AC и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-18T-AC** имеет 16 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта комбо 1000BASE-T/SFP, 2 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 20 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 В АС и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-28T-AC** имеет 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта комбо 1000BASE-T/SFP, 2 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 30 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 В AC и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-28T-DC** имеет 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта комбо 1000BASE-T/SFP, 2 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 30 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 48 В DC и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-28F-AC-DC** имеет 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000BASE-T/SFP, 4 порта 10GbE SFP, 1 консольный порт, 1 MGMT порт 10/100/1000Base-T для управления, кнопку перезагрузки системы, 30 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 B AC, 1 разъем питания 48 B DC и 1 контакт заземления.

**QSW-4610-28SF-AC** имеет 24 порта 100/1000BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000BASE-T/SFP, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 30 светодиодных индикаторов, 1 разъем питания 220 В АСи 1 контакт заземления.

**QSW-4610-52T-AC** имеет 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 54 светодиодных индикатора.

**QSW-4610-28T-POE-AC** и **QSW-46100-28T-LPOE-AC** имеют 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта SFP 1000 Мбит/с, 1 консольный порт, кнопку перезагрузки системы, 30 светодиодных индикаторов.



#### 1.3.2. Светодиодные индикаторы

Коммутаторы серии QSW-4610оборудованы индикаторами общего состояния системы и состояния каждого порта. Значение индикаторов описывается в таблице ниже.

Обозначение	Состояние	Описание	
	Горит	Подключение к порту установлено	
Индикаторы порта (Link/Act)	Мигает	Порт получает или передаёт данные	
	Не горит	Отсутствует подключение к порту	
	Горит	Встроенный блок питания работает нормально	
PWR	Не горит	Питание отключено, либо блок питания вышел и строя	
	Мигает	Устройство работает нормально	
DIAG	Не горит	Питания отключено либо нормальная работа устройства нарушена	

#### 1.3.3. Описание разъемов передней панели

Ниже приведено описание каждого порта:

Интерфейс	Скорость работы			
Порт RJ-45	<ul> <li>10/100/1000 Мбит/с с автоопределением</li> <li>Автоопределение MDI/MDI-X</li> <li>5 видов UTP; 100 м</li> </ul>			
SFP	<ul> <li>Трансивер SFP-SX-L 1000Base-SX SFP (850 нм, MMF, 550 м)</li> <li>Трансивер SFP-LX-L 1000Base-SX SFP (1310 нм, 10 км SM или 550 м MM)</li> <li>Трансивер SFP-LX-20-L 1310 нм lightwave, 9/125 мкм одномодовый кабель: 20 км</li> <li>Трансивер SFP-LX-40 9/125 µм одномодовый кабель: 40 км</li> <li>Трансивер SFP-LH-70-L 9/125 µм одномодовый кабель: 70 км</li> <li>Трансивер SFP-LH-120-L 9/125 µм одномодовый кабель: 120 км</li> </ul>			



## 2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

#### 2.1. Указания по установке

Для правильной работы коммутатора прочтите внимательно нижеследующие инструкции.

#### 2.1.1. Требования к окружающей среде

- Коммутатор должен быть установлен в чистом месте. В противном случае коммутатор может быть поврежден вследствие электростатического прилипания.
- Температура и влажность воздуха не должны выходить за пределы разрешенных значений (-5 50°C, 5 95% без конденсации, подробнее см. в таблице ниже).
- Коммутатор должен находиться в сухом прохладном месте. При установке коммутатора желательно оставить место вокруг для циркуляции воздуха.
- Характеристики питающего тока должны быть в пределах разрешенных значений (90 264 В пер. тока (АС), 47 63 Гц).
- Коммутатор должен быть заземлен.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус коммутатора. Коммутатор не должен работать вблизи мощных источников тепла или электромагнитных помех.
- Коммутатор следует монтрировать в стойку 19" либо расположить на стабильной ровной поверхности.

#### Пыль, взвешенные частицы и газы

Пыль негативно влияет на работу коммутатора. Пыль может привести к явлению электростатического прилипания, особенно при работе в местах с низкой относительной влажностью воздуха. Это, в свою очередь, служит причиной плохого контакта металлических разъемов и контактов. Электростатическое прилипание не только снижает ресурс устройства, но и может повлечь за собой сбои основных функций коммутатора. Допустимое содержание пыли и взвешенных частиц определенного диаметра приведено в таблице:

#### Содержание пыли

Максимальный диаметр (мкм)	0,5	1	3	5
Максимальная плотность (частиц/м³)	1,4 × 10 <sup>5</sup>	7 × 10 <sup>5</sup>	2,4 × 10 <sup>5</sup>	1,3 × 10 <sup>5</sup>



Кроме того, соли, кислоты, находящиеся в воздухе, так же негативно влияют на работу коммутатора. Они вызывают окисление металлических элементов и ускоряют старение определенных компонентов. Избегайте повышенной концентрации таких газов, как  $SO_2$ ,  $H_2S$ ,  $NO_2$ ,  $NH_3$ ,  $CI_2$  и т. д. В таблице приведены допустимые значения.

#### Концентрация взвешенных частиц и газов

Газ	Норма (мг/м³)	Максимум (мг/м³)	
SO <sub>2</sub>	0,2	1,5	
H <sub>2</sub> S	0,006	0,03	
NO <sub>2</sub>	0,04	0,15	
NH <sub>3</sub>	0,05	0,15	
Cl <sub>2</sub>	0,01	0,3	

#### Температура и влажность

Температура и влажность воздуха не должны выходить за пределы разрешенных значений. Высокая влажность может привести к изменению электрического сопротивления компонентов, утечке тока, коррозии внутренних компонентов. Крайняя низкая влажность может привести к сжатию разделительной прокладки, что затрудняет фиксацию крепежного винта. Кроме того, в сухих средах разряды статического электричества могут нарушить функционирование печатных плат. Экстремальные температуры могут привести к снижению надежности и преждевременному старению изоляционных материалов. В жаркие летние месяцы рекомендуется использовать активное охлаждение помещения, в котором работают коммутаторы. В холодные зимние месяцы рекомендуется эксплуатировать коммутаторы в отапливаемом помещении. Рекомендуемые параметры температуры и влажности воздуха приведены в таблице:

#### Температура и влажность

Температура		Относительная влажность		
Длительное воздействие	Кратковременное воздействие	Длительное воздействие	Кратковременное воздействие	
15 – 30°C	-10 – 50°C	40 – 65%	5 – 95%	



#### Внимание!

Замеры температуры и относительной влажности воздуха должны производиться на высоте 1,5 м над полом и на расстоянии 40 см от стойки, в которую установлены коммутаторы. Защитные панели не должны закрывать стойку спереди или сзади. Кратковременным воздействие считается в том случае, если, оно длится не дольше 48 часов и происходит на протяжении не более 15 дней в году.

#### 2.2. Входные параметры питания коммутатора

Входное напряжение (AC): 90 – 300 В АС

• Частота: 47 – 63 Гц

• Входное напряжение (DC): 12 B / 3.3 A

Перед подключением питания коммутатора проверьте входной сигнал и надежность заземления. Для источника питания 220V АС, цепь должна иметь предохранитель или автоматический разъединитель цепи 10А. Рекомендуется также использовать источник бесперебойного питания для надежности электроснабжения.

#### Внимание!

Неправильное подключение системы заземления, экстремальные колебания источника входного сигнала и другие неблагоприятные события могут привести к увеличению частоты ошибок, а также к повреждению оборудования!

#### 2.3. Предотвращение электростатических разрядов

Электростатические разряды могут привести к повреждению внутренних схем или самого коммутатора. Для предотвращения возникновения электростатических разрядов следуйте следующим рекомендациям:

- Убедитесь в надёжном заземлении коммутатора.
- Регулярно очищайте коммутатор от пыли.
- Соблюдайте требуемую температуру и влажность в рабочей среде коммутатора.
- Всегда надевайте электростатический браслет и униформу при работе с контактными цепями коммутатора.

#### 2.4. Предотвращение воздействия помех

Любые источники помех могут так или иначе повлиять на работу коммутатора: емкостная связь, индуктивная связь, электромагнитное излучение, общий импеданс (включая систему заземления), а также кабели (силовые кабели, сигнальные линии и выводная проводка). Следует отметить следующее:



- Необходимо принять меры предосторожности для предотвращения перебоев питания;
- Обеспечьте систему отдельным заземлением.
- Устанавливайте коммутатор вдали от высокомощных радиопередатчиков, радиолокационных передатчиков и высокочастотных силовых схем.
- Если необходимо, обеспечьте электромагнитное экранирование.

## 2.5. Конфигурация стойки

Размеры корпуса коммутатора разработаны специально для установки в стандартную 19" стойку. Обеспечьте хорошую вентиляцию стойки.

- Помните, что каждое работающее устройство в стойке генерирует тепло. Для закрытой стойки необходимо установить отдельную систему охлаждения. Не устанавливайте устройства вплотную друг к другу.
- При установке в открытую стойку, позаботьтесь о том, чтобы ничего не перегораживало вентиляционные отверстия.

#### Внимание!

Если установка в стандартную 19" стойку недоступна, можно установить оборудование на чистом ровном столе с обязательными отступами не менее 10 см от других поверхностей со всех сторон коммутатора. Также настоятельно не рекомендуется класть или устанавливать что-либо на верхнюю панель коммутатора.

#### 2.6. Указания по установке

- Внимательно прочитайте инструкцию по установке оборудования перед использованием устройства. Убедитесь, что рабочая среда соответствует требованиям, а необходимые для монтажа инструменты находятся под рукой.
- Во время монтирования используйте детали из штатного комплекта для установки в стойку, а также надлежащие инструменты. Соблюдайте технику безопасности и надевайте антистатические браслеты и униформу. Используйте стандартные кабели и разъёмы для монтирования оборудования.
- После установки оборудования очистите рабочую среду и убедитесь, что оборудование и стойка надёжно заземлены. Поддерживайте чистоту и выполняйте регулярное обслуживание оборудования для продления срока эксплуатации.



#### 2.7. Примечания по технике безопасности

- При использовании модуля SFP не смотрите на излучатель во время работы модуля, это может причинить вред здоровью.
- Не пытайтесь проводить операции, которые могут повредить коммутатор или привести к травмам.
- Не передвигайте, не переустанавливайте и не вскрывайте коммутатор во время работы устройства.
- Не открывайте корпус устройства.
- Не роняйте металлические детали внутрь корпуса устройства, так как это может привести к короткому замыканию.
- Не касайтесь кабеля и разъёмов питания во время работы устройства.
- Не располагайте вблизи от коммутатора легковоспламенимые предметы.
- Не выполняйте конфигурацию коммутатора в опасных условиях в одиночестве.
- Используйте стандартные разъёмы питания с защитой от перегрузки и попадания влаги.
- Регулярно обследуйте место установки коммутатора.
- В экстренных случаях немедленно отключайте коммутатор от питания.

#### Внимание!

В случае поражения электрическим током, пожара, перегрузки цепи или иной экстренной ситуации немедленно обесточьте коммутатор и включите сигнал тревоги. Вынесите из помещения травмированных людей, если таковые имеются, незамедлительно вызовите скорую помощь и окажите первую медицинскую помощь.

#### 2.8. Приготовления к установке

#### 2.8.1. Проверка комплекта

Во время распаковки оборудования тщательно проверьте элементы поставляемого с оборудованием комплекта.

#### 2.8.2. Необходимые средства и инструменты

- Крестовая отвёртка
- Плоская отвёртка
- Антистатический браслет
- Антистатическая униформа

#### Внимание!

Персонал должен приготовить необходимые средства и инструменты самостоятельно. Все вышеперечисленные средства в комплект поставки не входят.



#### 2.9. Процедура установки

Выполните следующие действия для монтирования оборудования в 19" стойку:

- 1 Присоедините две скобы, поставляемые в комплекте, к коммутатору при помощи отвёртки, как показано на рисунке выше.
- 2 Аккуратно поместите коммутатор с прикрепленными к нему скобами в стойку. Закрепите коммутатор в стойке при помощи винтов из комплекта поставки. При установке коммутатора желательно оставить место вокруг для циркуляции воздуха.



Присоединение монтажных скоб к корпусу



Установка коммутатора в стойку

#### Внимание!

Монтажные скобы нужны для фиксирования коммутатора в стойке. Они не могут служить в качестве несущей опоры. Вес коммутатора должен приходиться на стоечную полку. Не кладите ничего на корпус коммутатора. Не перекрывайте вентиляционные отверстия во избежание ухудшения условий вентиляции.



#### 2.9.1. Подключение по консольному кабелю

Коммутаторы серии QSW-4610 оснащены консольными портами RJ45. Подключение производится следующим образом:

- 1. Возьмите консольный кабель, поставляемый в комплекте с оборудованием. Подключите разъём кабеля RJ45 в соответствующий консольный порт коммутатора.
- 2. Второй разъём консольного кабеля подключите в соответствующий порт ПК.
- 3. Включите питание на коммутаторе и настройте его при помощи ПК. Настройте коммутатор при помощи ПК.

#### 2.9.2. Установка модуля SFP

Коммутаторы серии QSW-4610 оснащены несколькими слотами для модулей SFP 1000 Мбит/с.

Выполните следующие действия для установки модуля SFP:

- Шаг 1: Наденьте антистатический браслет или антистатические перчатки.
- Шаг 2: Вставьте SFP-трансивер в соответствующий порт на интерфейсной плате. Устанавливайте трансивер правильно, нужной стороной вниз!
- Шаг 3: Аккуратно нажмите на SFP-трансивер вдоль по направляющей порта до того момента, как услышите щелчок, символизирующий о том, что модуль полностью встал в разъём на плате.

#### Внимание!

Не смотрите прямо на каналы SFP модуля во время работы коммутатора, это может повредить глаза.

#### 2.9.3. Подключение медных и оптических кабелей

Медные кабели подключаются следующим образом:

- Шаг 1: Подключите один разъём RJ45 Ethernet-кабеля в соответствующий медный порт коммутатора.
- Шаг 2: Противоположный разъем кабеля подключите к нужному сетевому устройству через соответствующий порт.
- Шаг 3: Проверьте индикаторы состояния соответствующего порта. Он должны гореть или мигать. Если индикатор порта не горит и не мигает проверьте кабель.

#### Внимание!

Пожалуйста, не пытайтесь подключить к порту разъем, который для него не предназначен! Это может повредить порт коммутатора.



Оптические кабели подключаются следующим образом:

- Шаг 1: Уберите защитную заглушку с SFP (или MT-RJ) трансивера. Снимите защитную крышку с одного конца оптоволоконного кабеля. Держите конец кабеля в чистоте и порядке.
- Шаг 2: Подключите один конец оптоволоконного кабеля к SFP (или MT-RJ) трансиверу коммутатора, другой конец данного кабеля подключите к соответствующему сетевому устройству. SFP (или MT-RJ) трансиверы ТХ-порта должны быть подключены к RX-портам соответствующих устройств и наоборот.
- Шаг 3: Проверьте индикаторы состояния соответствующего порта. Он должны гореть или мигать. Если индикатор порта не горит и не мигает проверьте кабель.

#### Внимание!

Пожалуйста, не пытайтесь подключить к порту разъем, который для него не предназначен! Это может повредить трансивер. При подключении по оптоволоконному кабелю выходная мощность должна быть не больше максимальной входной мощности соответствующих модулей, в противном случае это может повредить оптический трансивер. Не смотрите прямо на каналы SFP-модуля во время работы коммутатора, это может повредить глаза.

#### 2.9.4. Подключение питания

Коммутаторы серии QSW-4610 имеют блоки питания, рассчитанные на напряжение 90 – 264 В переменного тока (АС). Подробная информация содержится в спецификациях устройств.

Кабель питания подключается следующим образом:

- Подключите кабель питания к соответствующему разъему на задней панели коммутатора и включите его в розетку.
- Проверьте индикатор питания на передней панели коммутатора. Он должен гореть. Блоки питания коммутаторов серии QSW-4610 поддерживают широкий диапазон питающего напряжения. До тех пор, пока напряжение питания не выходит за пределы разрешенных значений, коммутатор будет работать корректно.
- Сразу после включения коммутатор проводит процедуру самодиангостики.

#### Внимание!

Входящее напряжение должно соответствовать характеристикам устройства, в противном случае коммутатор может выйти из строя! Не открывайте корпус коммутатора без крайней необходимости, это может привести к травмам.

