

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности сухой или смоченной в мыльном растворе тканью. Не использовать ацетон или растворители.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы изделия не ограничен.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

10. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель: ООО «Стар Лайт Технолоджи»

644007 г. Омск, ул Октябрьская, д. 123, помещение 1П

Поставщик: ООО "Тантос"

129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 2, корп. 4, эт. 5,
пом. 4-12,14,15

Сделано в России



Паспорт

Коробка монтажная, модели TSi-JB03, TSi-JB03L

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TSi-JB03	TSi-JB03L
Вес, кг	0,26	0,29
Материал корпуса	Пластик	
Габаритные размеры, мм	140x140x66 мм	
Максимальная нагрузка, кг	2,5	
Цвет	Белый	
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60°С	
Степень защиты оболочки, IP	56	66

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°С до +60°С. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждния.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	TSi-JB03	TSi-JB03L
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1	1
Хомут нейлоновый, шт.	1	1
Шайба уплотнительная, шт.	1	2
Шнур уплотнительный, шт.	нет	1
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	1	2
Сальник PG-7, шт.	нет	1
Тросик, шт.	нет	1
Карабин тип А, шт.	нет	1
Кольцо шуруп 3x15мм	нет	2
Саморез (креп.к стене) 4x60мм	4	4
Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм, шт.	4	4
Саморез (креп.крышки) 4x40мм, шт.	4	4
Дюбель распорный 6x35мм	4	4

6. ПОРЯДОК МОНТАЖА

Основные узлы коробки представлены на рисунке 1.




Рисунок 1

Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:

- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через боковые части основания, используя гермитичный сальник PG-7;
- через предварительно вырезанное отверстие в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

Заведите все подходящие провода и разместите их в полости основания коробки. Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы.